RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: **REFORMA DO TELHADO E PINTURA DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DR. JOSÉ MIGUEL JORGE.**



Figura 1 – Vistas externas do Ginásio Poliesportivo Dr. José Miguel Jorge, registrando a identificação do equipamento público e as condições aparentes da fachada, cobertura metálica e áreas externas.



Figura 2 – Vistas gerais do interior do ginásio, evidenciando as condições atuais da quadra, paredes, redes de proteção e cobertura.



Figura 3 – Vistas do piso esportivo, evidenciando desgaste acentuado da pintura/revestimento, riscos, perda de acabamento e marcas decorrentes do uso e da ação da umidade.









Figura 4 – Registro de pontos de entrada de água no interior da edificação, com presença de água sobre o piso, evidenciando a ocorrência de vazamentos na cobertura.



Figura 5 – Vistas da cobertura metálica pelo lado interno, observando-se diversos pontos de passagem de luz e aparentes descontinuidades/perfurações nas telhas, indicando a necessidade de inspeção e recuperação da estanqueidade.








Figura 6 – Vistas de áreas internas e sanitários/vestiários, registrando as condições aparentes dos revestimentos, pintura, divisórias e instalações existentes.







Figura 7 – Vista geral do piso e das áreas de circulação junto às arquibancadas, evidenciando pontos de umidade, desgaste superficial e deterioração dos acabamentos, associados às condições de conservação do equipamento.

Arceburgo, 25 de setembro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO BRAS BALDO
Data: 30/09/2026 10:38:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Leonardo Brás Baldo
Engenheiro Civil
CREA 5060897795/D