

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: REFORMA E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO, PAISAGISMO E ESTRUTURA DA PRAÇA
DOUTOR HERCULANO DE PAULA BORGES



Figura 1 - Vistas do quiosque existente, evidenciando as condições atuais da edificação, cobertura, esquadrias e piso.



Figura 2 – Coreto existente, registrando as condições atuais do forro, cobertura, guarda-corpo, estrutura, paredes e piso, elementos a serem preservados e revitalizados por meio de pintura.



Figura 3 – Vista do ponto de táxi existente, evidenciando as condições atuais da estrutura e dos elementos de acabamento, com previsão de intervenção por meio de pintura.



Figura 4 – Vistas do piso existente, registrando suas condições atuais e a área a ser contemplada com pintura, conforme previsto no projeto de revitalização.



Figura 5 – Lixeiras existentes na praça, previstas para substituição, com o objetivo de proporcionar melhores condições de utilização, higiene e conservação do espaço público.



Figura 6 – Postes de iluminação existentes na praça, a serem contemplados com pintura e substituição das lâmpadas, visando à revitalização do sistema de iluminação do espaço público.

Arceburgo, 04 de setembro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONARDO BRAS BALDO
Data: 21/09/2026 09:06:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Brás Baldo
Engenheiro Civil
CREA 5060897795/D