RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: **REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTES E REFLETORES DA PRAÇA FRANCISCA SEBASTIÃO STOCHI/SÃO SEBASTIÃO**






Figura 1 – Vista geral da área arborizada, evidenciando a vegetação existente e a cobertura vegetal do terreno.







Figura 2 – Vista geral da área arborizada, evidenciando vegetação existente e elemento de pedra natural presente no terreno.





Figura 3 – Vista área arborizada, com destaque para a vegetação existente e o terreno em meio ás árvores.



Figura 4 – Vista da área de lazer, evidenciando equipamentos do playground infantil.



Figura 5 – Vista geral da área de lazer, evidenciando equipamentos de academia ao ar livre.





Figura 6 – Vista geral da área arborizada, evidenciando a vegetação existente e a configuração natural do terreno.



Figura 7 – Detalhe de poste de concreto existente, com identificação numérica e caixa de medição/instalação elétrica, a sinalização de ponto de ônibus e a calçada.

Arceburgo, 26 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO BRAS BALDO
Data: 28/09/2026 09:01:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Leonardo Brás Baldo
Engenheiro Civil
CREA 5060897795/D