

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO AV. VER. TÃO LOPES

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Elói Mendes, 21/07/2025



Figura 1. Av. Ver. Tão Lopes



Figura 2. Av. Ver. Tão Lopes




Figura 3. Av. Ver. Tão Lopes



Figura 4. Av. Ver. Tão Lopes



*Figura 5. Ausência de meio fio e sarjeta*



*Figura 6. Encontro com via pavimentada*



*Figura 7. Calçamento existente na Rua Ver. Tão Lopes*



*Figura 8. Av. Ver. Tão Lopes*



*Figura 09. Av. Ver. Tão Lopes esquina c/ Rua Joaquim Evangelista*



*Figura 10. Av. Ver. Tão Lopes próximo à esquina com a Rua José Maiolini*



*Figura 11. Rua Ver. Tão Lopes esquina. c/ Rua José Maiolini*



*Figura 12. Av. Ver. Tão Lopes ausência de meio-fio na esq. c/ Rua José Maiolini*




Figura 13. Av. Ver. Tão Lopes calçamento existente sentido Av. da Paz



Figura 14. Av. Ver. Tão Lopes



Figura 15. Av. Ver. Tão Lopes esquina c/ Avenida da Paz

---

**Bruno Ambrósio Coelho**

**Diretor de Engenharia da Secretária de Educação**

**CREA-MG 325624**