

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São Roque de Minas**

Contrato BDMG nº **395.789/25**

Data do Relatório: **15/07/2025**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG INFRA**

Projeto: **Pavimentação de vias rurais.**

antes da realização da obra

Etapa: durante a realização da obra

após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Bambuí, km 13**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Início do trecho – Estaca 00**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Bambuí, km 13**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 06**

Romulo Gaspar da Costa

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São Roque de Minas**

Contrato BDMG nº **395.789/25**

Data do Relatório: **15/07/2025**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG INFRA**

Projeto: **Pavimentação de vias rurais.**

antes da realização da obra

Etapa: durante a realização da obra


após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Bambuí, km 13**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 10**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Bambuí, km 13**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 13**

Romulo Gaspar da Costa

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São Roque de Minas**

Contrato BDMG nº **395.789/25**

Data do Relatório: **15/07/2025**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG INFRA**

Projeto: **Pavimentação de vias rurais.**

antes da realização da obra

Etapa: durante a realização da obra

após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Bambuí, km 13**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 16**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Bambuí, km 13**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 18**

Romulo Gaspar da Costa

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São Roque de Minas**

Contrato BDMG nº **395.789/25**

Data do Relatório: **15/07/2025**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG INFRA**

Projeto: **Pavimentação de vias rurais.**

antes da realização da obra

Etapa: durante a realização da obra

após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Bambuí, km 13**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 20**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Bambuí, km 13**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 23**

Romulo Gaspar da Costa

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São Roque de Minas**

Contrato BDMG nº **395.789/25**

Data do Relatório: **15/07/2025**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG INFRA**

Projeto: **Pavimentação de vias rurais.**

antes da realização da obra

Etapa: durante a realização da obra

após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Bambuí, km 13**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 26**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Bambuí, km 13**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 29**

Romulo Gaspar da Costa

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São Roque de Minas**

Contrato BDMG nº **395.789/25**

Data do Relatório: **15/07/2025**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG INFRA**

Projeto: **Pavimentação de vias rurais.**

antes da realização da obra

Etapa: durante a realização da obra

após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Bambuí, km 13**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 34**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Bambuí, km 13**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 41**

Romulo Gaspar da Costa

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: São Roque de Minas

Contrato BDMG nº 395.789/25

Data do Relatório: 15/07/2025


Programa: BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG INFRA

Projeto: Pavimentação de vias rurais.

antes da realização da obra

Etapa: durante a realização da obra

após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Estrada São Roque de Minas / Bambuí, km 13

2) Data em que foi tirada a fotografia: 15/07/2025

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Trecho – Estaca 45



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Estrada São Roque de Minas / Bambuí, km 13

2) Data em que foi tirada a fotografia: 15/07/2025

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Trecho Final – Estaca 55

Romulo Gaspar da Costa

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São Roque de Minas**

Contrato BDMG nº **395.789/25**

Data do Relatório: **15/07/2025**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG INFRA**

Projeto: **Pavimentação de vias rurais.**

antes da realização da obra

Etapa: durante a realização da obra

após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Leites, km 15**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 10**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Leites, km 15**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 24**

Romulo Gaspar da Costa

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São Roque de Minas**

Contrato BDMG nº **395.789/25**

Data do Relatório: **15/07/2025**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG INFRA**

Projeto: **Pavimentação de vias rurais.**

antes da realização da obra

Etapa: durante a realização da obra

após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Leites, km 15**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 29**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Leites, km 15**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 36**

Romulo Gaspar da Costa

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São Roque de Minas**

Contrato BDMG nº **395.789/25**

Data do Relatório: **15/07/2025**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG INFRA**

Projeto: **Pavimentação de vias rurais.**

antes da realização da obra

Etapa: durante a realização da obra

após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Leites, km 15**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 41**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Leites, km 15**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 47**

Romulo Gaspar da Costa

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São Roque de Minas**

Contrato BDMG nº **395.789/25**

Data do Relatório: **15/07/2025**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG INFRA**

Projeto: **Pavimentação de vias rurais.**

antes da realização da obra

Etapa: durante a realização da obra

após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Leites, km 15**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho Final – Estaca 51**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Vargem Bonita, km 01**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho Inicial – Estaca 00**

Romulo Gaspar da Costa

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São Roque de Minas**

Contrato BDMG nº **395.789/25**

Data do Relatório: **15/07/2025**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG INFRA**

Projeto: **Pavimentação de vias rurais.**

antes da realização da obra

Etapa: durante a realização da obra

após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Vargem Bonita, km 01**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 07**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Vargem Bonita, km 01**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 15**

Romulo Gaspar da Costa

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São Roque de Minas**

Contrato BDMG nº **395.789/25**

Data do Relatório: **15/07/2025**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG INFRA**

Projeto: **Pavimentação de vias rurais.**

antes da realização da obra

Etapa: durante a realização da obra

após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Vargem Bonita, km 01**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 27**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Vargem Bonita, km 01**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 37**

Romulo Gaspar da Costa

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São Roque de Minas**

Contrato BDMG nº **395.789/25**

Data do Relatório: **15/07/2025**


Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG INFRA**

Projeto: **Pavimentação de vias rurais.**

antes da realização da obra

Etapa: durante a realização da obra

após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Vargem Bonita, km 01**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 46**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Estrada São Roque de Minas / Vargem Bonita, km 01**

2) Data em que foi tirada a fotografia: **15/07/2025**

3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: **Trecho – Estaca 57**

Romulo Gaspar da Costa